

■ 建物調査・定期報告 等

KP210510

場 所	発注者様	物件名	業務年月	建物規模	概要
大阪府 三島郡	設計事務所	公立中学校校舎耐震診断 に伴う現地調査業務	2010.07	RC造 3・4階 延計4,741㎡	RC 3階 延3,269㎡、RC 4階 延1,472㎡ コア採取・鉄筋探査・研り調査
近江八幡市	物品量販店	立体駐車場車路 改修工事施工検証業務	2010.09	S造 8階 延5,300㎡	改修工事の適切性の評価
大阪府	設計事務所	府営住宅エレベーター棟 増築工事構造実施設計業務	2010.10	S造 4階 (2物件)	エレベーター増築2基 エレベーター増築3基
敦賀市	三和不動産(株)	敦賀市居宅漏水原因推定 並びに補修費算定業務	2010.11	RC造 3階 延 603㎡	漏水原因推定調査 補修費概算算定業務
大阪市	栗本建設工業(株)	日本交通(株)新協栄ビル 建物外壁調査業務	2011.03	RC造 6階 延7,118㎡	外壁劣化調査 (打診調査・赤外線調査・研り法による 配筋調査)
大阪市	設計事務所	市立中学校武道場 増築工事構造設計業務	2011.03	RC造 2階 延 499㎡	武道場新設に伴う構造設計業務
尼崎市	設計事務所	某社尼崎工場 鉄骨劣化損傷調査	2011.04	S造 1階 延5,880㎡	鉄骨柱・梁劣化損傷調査 クレーン走行レール精度調査 (通り・幅員・水平度)
滋賀県内	物品量販店	立体駐車場調査業務	2011.04	S 造 自走式 立体駐車場	滋賀県内立体駐車場外壁の納まりと 耐火仕様調査
大阪市	富士見リフォーム	ウエストリバーマンション 建物調査業務	2011.07	RC造 7階 延962㎡	躯体強度調査並びに土間沈下調査
奈良市	三建構造(株)	みのり保育園耐震診断 現地調査業務	2011.09	RC造2・3階 全延862㎡	躯体強度調査並びに意匠図作成
大阪市	オーナー様	帝塚山Y邸現況躯体図 作成業務	2011.10	RC造2階	現地調査のうえ現況躯体図作成
大阪市	栗本建設工業(株)	ローズコーポ新大阪第二 EVシャフト内梁筋探査業務	2011.10	RC造 7階 延4,013㎡	エレベータカゴ改修に伴うエレベータ シャフト内梁筋探査
大和郡山市	三建構造(株)	いずみ保育園耐震 現地調査業務	2011.11	S1階RC2階 延計862㎡	鉄骨構造詳細図作成並びに躯体 強度調査
千葉県	栗本建設工業(株)	(株)栗本鐵工所関東物流 センター土間下空隙調査業務	2010.10	S造 1階 延7,200㎡	震災による液状化後の土間下空隙 状態の非破壊調査
大阪市	栗本建設工業(株)	弁天マンション 建物劣化調査	2012.02	S造 4階 延1,136㎡	建物外壁劣化調査
大阪市	オーナー様	メゾンエルミタージュ 排水管洗浄業務	2012.02	SRC造12階 延4,980㎡	共用・住戸内排水管洗浄業務 (住戸68戸+店舗4戸)
三重県津市	物品量販店	漏水補修工事検討業務	2012.05	S造 2階	漏水補修工事の適切性評価
堺市	設計事務所	府営住宅エレベーター棟 増築実施設計業務	2013.02	S造 5階 1基 S造 4階12基	エレベーター棟新設に伴う構造設計、 耐震診断業務(コア採取・一次診断)
神戸市	設計事務所	区民センター耐震補強に伴う 鉄骨調査業務	2012.07	RC+S造 2階 延489㎡	屋根鉄骨梁調査
宝塚・茨木 松原	関西ビジネス インフォメーション	太陽光発電設備取付け部 構造検討業務	2012.08	W 造2階 居宅3棟	太陽光発電設備設置に伴う 取付け部の構造検討
京都市	関西ビジネス インフォメーション	太陽光発電設備設置に伴う 建物構造検討業務	2012.08	RC造2階 延376㎡	太陽光発電設備設置に伴う 荷重検討業務
大阪市	設計事務所	クーリングタワー架台 設計業務	2012.08	S造 4階12基	耐震補強工事に伴う 設備架台設計

■ 建物調査・定期報告 等

KP210510

場 所	発注者様	物件名	業務年月	建物規模	概要
大阪市	三協エンジニアリング(株)	賃貸住宅現地調査業務	2013.03	SR造C 10階 延6,121㎡	構造図作成、現地図面照合・劣化調査 不同沈下調査
石川県 羽咋市	加藤病院	外壁劣化調査業務	2012.11	S・RC造 5階	赤外線による外壁劣化調査
長浜市	橋場レディスクリニック	H24年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2012.12	RC造 4階 延1,443㎡	診療所
神戸市	オーナー様	H24年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2012.12	RC造 9階 延2,979㎡	賃貸共同住宅
大阪市	オーナー様	H24年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2012.12	S造 7階 延1,061.69㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)ハヤカワ	H24年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2012.12	S造 11階 延1,119㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)木野	H24年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2012.12	RC造 11階 延4842.76㎡	賃貸共同住宅
池田市	オーナー様	H24年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2012.12	RC造 6階 延4,152㎡	賃貸共同住宅
豊中市	オーナー様	H24年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2012.12	RC造 9階 延2,867㎡	賃貸共同住宅
大阪市	オーナー様	H24年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2012.12	S造 9階 延1,259㎡	賃貸共同住宅
大阪市	三協エンジニアリング(株)	保育園耐震診断に伴う 現地調査業務	2013.01	S造 2階 延472㎡	劣化調査及び構造図復元業務
大阪府 三島郡	設計事務所	公立中学校耐震補強設計 に伴う鉄筋調査業務	2013.02	RC造3・4階 延計4,741㎡	RC 3階 延3,269㎡、RC 4階 延1,472㎡ 梁鉄筋探査・柱、壁研り調査
倉敷市	(株)成通	ハリウッド倉敷店 仕上材安全点検業務	2013.07	S造 4階 延8521.9㎡	壁仕上材の落下安全点検業務
交野市	設計事務所	市立総合体育施設 プール吊り天井調査業務	2013.08	SRC造 2階	プール天井950㎡ 構造強度検討、 および結露対策事前調査
東大阪市	学校法人 桃の里学園	桃の里幼稚園 既存建物調査業務	2013.12	S造 2階 B1 延1,600㎡	既存建物寸法調査・鉄骨仕口調査
敦賀市	三和不動産(株)	某社宅建替工事費算出業務	2014.02	RC造 3階 延602.6㎡	工事費積算業務
吹田市	(株)一技研工業	某社大阪工場 建物劣化調査業務	2014.02	RC造2階2棟 延計404㎡	シュミットハンマーによるコンクリート強度 推定および中性化測定、劣化調査
尼崎市	(株)一技研工業	某社尼崎工場 鉄骨劣化調査業務	2014.03	S造 1階 延2,068㎡	鉄骨屋根下地材劣化調査
大阪市	三協エンジニアリング(株)	分譲マンション耐震診断 に伴う現地調査業務	2014.04	SRC造 15階 延10,540㎡	-広域緊急交通路沿道建築物- 耐震診断に伴う現地図面照合・劣化調査
吹田市	学校法人 岡辻学園	建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2014.05	RC造 2階 延3,999㎡	山手幼稚園
大阪市	三協エンジニアリング(株)	分譲マンション耐震診断 に伴う現地調査業務	2014.07	SRC造 7階 延4,122㎡	耐震診断に伴う現地図面照合・劣化調査
交野市	設計事務所	市立総合体育施設 天井改修実施設計業務	2014.07	SRC造 2階	-特定天井対応改修設計- プール吊り天井950㎡、取合い工事
大阪市	(株)鳥居工務店	某社冷凍機械室 耐震診断・構造検討業務	2014.08	S造 2階 延378.3㎡	追加荷重に対する構造部材の検討

■ 建物調査・定期報告 等

KP210510

場 所	発注者様	物件名	業務年月	建物規模	概要
大阪市	三協エンジニアリング(株)	分譲マンション耐震診断に伴う現地調査業務	2014.09	SRC造 10階 延1,385.7㎡	-広域緊急交通路沿道建築物- 耐震診断に伴う現地図面照合・劣化調査
寝屋川市	設計事務所	某幼稚園 非構造部材点検業務	2015.02	S・RC造 延2,258.2㎡	-文科省指導 非構造部材の耐震化促進- チェック表及び改修案作成
広島市	建物管理会社	某社社員寮 吹付アスベスト調査業務	2015.02	S造5階 延1,063.5㎡	広島市民間建築物吹付けアスベスト調査
大阪市	三協エンジニアリング(株)	分譲マンション耐震診断に伴う現地調査業務	2015.07	SRC造 11階 延4,264㎡	現地図面照合・劣化調査、 不同沈下調査
大阪市	三協エンジニアリング(株)	分譲マンション耐震診断に伴う現地調査業務	2015.07	SRC造 11階 延4,369㎡	現地図面照合・劣化調査、 不同沈下調査
大阪市	三協エンジニアリング(株)	分譲マンション耐震診断に伴う現地調査業務	2015.07	SRC造 12階 延15,080㎡	現地図面照合・劣化調査、 不同沈下調査
尼崎市	(株)一技研工業	某社尼崎工場 建屋劣化調査業務H27年度	2015.09	S造 1階 延5,170㎡	本体柱・クレーンガーター劣化調査 クレーンレール精度・鉄骨建ち調査
神戸市	オーナー様	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.11	RC造 9階 延2,979㎡	賃貸共同住宅
池田市	オーナー様	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.12	RC造 6階 延4,152㎡	賃貸共同住宅
池田市	オーナー様	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.12	RC造 3階 延1,081.2㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)ハヤカワ	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.12	S造 11階 延1,119㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)木野	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.12	RC造 11階 延4842.76㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)ジェーシージー	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.12	(3物件)	RC造 6階 延1,279㎡ 賃貸共同住宅 RC造 7階 延 914㎡ 賃貸共同住宅 RC造 7階 延 866㎡ 賃貸共同住宅
大阪市	オーナー様	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.12	S造 9階 延1,259㎡	賃貸共同住宅
大阪市	オーナー様	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.12	S造 7階 延1,061.69㎡	賃貸共同住宅
大阪市	オーナー様	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.12	RC造 6階 延 530.68㎡	賃貸共同住宅
豊中市	オーナー様	H27年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2015.12	RC造 9階 延2,867㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)一タルクリエーションズ	賃貸マンション 外壁タイル劣化調査業務	2015.12 (2物件)	RC造 10階 RC造 11階	赤外線による外壁劣化調査 赤外線及びチェアゴンドラによる外壁劣化調査
尼崎市	(株)濱本ジェネラル コーポレーション	某社尼崎工場 建屋劣化調査業務	2016.02	S造 1階 延5,170㎡	本体柱・クレーンガーター劣化調査
尼崎市	(株)濱本ジェネラル コーポレーション	某社尼崎工場 建屋劣化調査業務	2016.09	S造 1階 延7,020㎡	本体柱・クレーンガーター劣化調査 クレーンレール精度・鉄骨建ち調査
尼崎市	(株)一技研工業	某社尼崎工場 建屋劣化調査業務	2016.09	S造 延3,550.2㎡ S造 延3,571.3㎡	本体柱・クレーンガーター劣化調査
尼崎市	(株)一技研工業	某社尼崎工場 建屋劣化調査業務	2016.09	S造 1階 延7,820㎡	本体柱・クレーンガーター劣化調査
奈良県 北葛城郡	上牧町長	上牧中学校渡り廊下改築 工事実施設計委託業務	2016.11	S造 延 96㎡ S造 延36㎡	S造3階建て、S造2階建て 建替え実施設計

■ 建物調査・定期報告 等

KP210510

場 所	発注者様	物件名	業務年月	建物規模	概要
大阪市	(株)ヴェローナケア	建築基準法に基づく 設備定期検査業務	2016.12	S造 4階 延 401㎡	寄宿舎
尼崎市	(株)濱本ジェネラル コーポレーション	某社物流センター 建屋劣化調査業務	2017.03	S造 延3,151.6㎡ S造 延3,093.7㎡	本体柱・クレーンゲーター劣化調査 クレーンレール精度調査
奈良県 北葛城郡	上牧町長	上牧中学校渡り廊下 地質調査業務	2017.03	S造 2・3階 (2物件)	ボーリング調査
堺市	三協エンジニアリング(株)	分譲マンション耐震診断 に伴う現地調査業務	2017.06	SRC造 7階 延11,418.19㎡	現地図面照合・劣化調査、 不同沈下調査
大阪市	栗本建設工業(株)	賃貸マンション新築工事 構造設計業務	2017.09	RC造 8階 RC造 9階	延1,403.72㎡ 延 835.49㎡
大阪市	(株)辰野	某ビルアスベスト分析調査	2107.10	S造 9階	延748.49㎡
奈良県 生駒郡	設計事務所	駅前公衆便所新築工事 構造設計業務	2017.11	RC造 1階	延 26.7㎡
河内長野市	オーナー様	某ビルアスベスト分析調査	2017.11	S造 3階	延 456.18㎡
茨城県 土浦市	(株)一技研工業	某社工場増築に伴う地質調査	2017.12		ボーリング調査 8ヶ所 延512m 試験費一式
尼崎市	(株)一技研工業	某社尼崎工場 ポンプ室基礎調査	2017.12		ビット・架台寸法調査、シュミットハンマー、 コア採取(圧縮・中性化試験)
川西市	栗本建設工業(株)	某幼稚園建物構造部 調査業務	2018.03	S造 2階 延 921.3㎡	鉄骨パネルゾーン溶接調査 鉄骨ボルト接合部調査
大阪市	(株)柏原ブラザース	開成サンハイツ玉出 SRF補強設計業務	2017.12	SRC造 10階 PH2階 延 4,837.255㎡	1階ピロティ柱SRF補強設計 7本 ベルト材:SRF5100-4層巻 接着剤:SRF20
東大阪市	社会福祉法人 どんぐり福祉会	どんぐり保育園 長期修繕計画書作成業務	2018.02	S造 3階 延 421.9㎡	長期修繕計画書作成
茨城県 土浦市	(株)一技研工業	某社工場クレーン架台 設計業務	2018.08	S造 1階	20T走行クレーン架台新設設計
茨城県 土浦市	(株)一技研工業	某社豎型炉建屋 増築設計監修業務	2018.08	S造1階 延500㎡	工事監理監修業務
大阪市	青山ビル産業(株)	第三青山ビル 建物調査業務	2018.08	RC造 B1 5階 延 1,356.58㎡	大阪北部地震被害調査
京都市	三協エンジニアリング(株)	分譲マンション耐震診断 に伴う建物調査	2018.09	RC造 6階 延7,635.39㎡	現地図面照合・劣化調査、 不同沈下調査
大阪市	オーナー様	H30年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2018.10	S造 7階 延1,061.69㎡	賃貸共同住宅
大阪市	オーナー様	H30年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2018.10	RC造 6階 延 530.68㎡	賃貸共同住宅
池田市	オーナー様	H30年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2018.10	RC造 6階 延4,152㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)木野	H30年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2018.10	RC造 11階 延4842.76㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)ジェーシージー	H30年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2018.10	(3物件)	RC造 6階 延1,279㎡ 賃貸共同住宅 RC造 7階 延 914㎡ 賃貸共同住宅 RC造 7階 延 866㎡ 賃貸共同住宅

■ 建物調査・定期報告 等

KP210510

場 所	発注者様	物件名	業務年月	建物規模	概要
豊中市	日本交通(株)	豊中営業所 CB塀調査	2018.10	ブロック塀 約200m	基礎は除く
大阪市	日交商事(株)	弁天町エコステーション CB塀調査	2018.10	ブロック塀 約100m	基礎は除く
豊中市	(株)ブルーム	江坂社宅CB塀調査	2018.11	ブロック塀 約100m	基礎非破壊調査とも
神戸市	オーナー様	H30年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2018.11	RC造 9階 延2,979㎡	賃貸共同住宅
大阪市	オーナー様	H30年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2018.12	S造 9階 延1,259㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)ブルーム	H30年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2018.12	SRC造 10階 延 5,439.49㎡	店舗付賃貸共同住宅
大阪市	栗本建設工業(株)	住之江冷蔵 外壁改修に伴う構造検討業務	2019.05	検討面積 1,120㎡	外壁パネル下地構造検討
大阪市	三協エンジニアリング(株)	分譲マンション耐震診断 に伴う建物調査	2019.07	SRC造 14階 延 4,246.6㎡	現地図面照合・劣化調査、 不同沈下調査
堺市	栗本建設工業(株)	昭和電工(株) 堺事業所 外壁改修・浸水対策計画	2019.08	境界CB塀 延長1.2km	境界コンクリートブロック塀調査業務
堺市	栗本建設工業(株)	昭和電工(株) 堺事業所 外壁改修・浸水対策計画	2019.09 その2	境界CB塀 延長1.2km	境界コンクリートブロック塀構造検討業務
摂津市	協同組合 関西地盤 環境研究センター	2階スラブ構造検討業務	2019.09	S造 2階 延 459.62㎡	2階スラブ許容重量の検討
尼崎市	(有)エフ・ネヌ・ピー	武富レジデンス1番館 屋上重量検討業務	2019.10	RC造5階 延 1,687.74㎡	屋上スラブ許容重量の検討
堺市	(株)御堂設計	メイゾン初芝 外壁構造調査業務	2019.11		設備機器更新に伴う壁配筋調査
堺市	栗本建設工業(株)	昭和電工(株) 堺事業所 外壁改修・浸水対策計画	2020.01 その3	境界CB塀 延長1.2km	境界コンクリートブロック補強設計検討業務 出入口止水板設置設計検討業務
横浜市	栗本建設工業(株)	光洲エコファクトリー バグフィルター架台新設その2	2020.02	S造架台	機械架台新設設計
堺市	栗本建設工業(株)	昭和電工(株) 堺事業所 外壁改修・浸水対策計画	2020.03 その4	境界CB塀 延長1.2km	境界コンクリートブロック塀新設設計業務 出入口止水板設置設計業務
寝屋川市	オーナー様	木田計画自転車店 耐震調査業務	2020.03	S造(一部W) 2階延560㎡	現地調査に基づく耐震性の評価
堺市	株吉村建築設計事務所	JXTG堺製油所 耐震関連コメント作成業務	2020.03	4棟	耐震補強内容詳細検討
横浜市	栗本建設工業(株)	光洲エコファクトリー キュービクル架台構造設計	2020.09		キュービクル架台新設設計
横浜市	栗本建設工業(株)	光洲エコファクトリー 破砕機設置に伴う構造検討	2020.11		架台構造設計、建屋構造検討
大阪市	(株)ミタカ	グランソシエ花園Ⅳ 外壁タイル調査	2020.12	SRC造 14階 延 2,525㎡	赤外線による外壁劣化調査 赤外線及びチェアゴンドラによる外壁劣化調査
京都市	某ゼネコン	イズミヤ白梅町店 コンクリート強度調査	2020.12		シュミットハンマーによる コンクリート強度推定調査(2ヶ所)
堺市	泉ヶ丘アイブレイス 管理組合	泉ヶ丘アイブレイス 火害調査業務	2021.05	RC造 11階 延25,944.7㎡	火災を受けたマンション一室の 調査及び診断

■ 建物調査・定期報告 等

KP210510

場 所	発注者様	物件名	業務年月	建物規模	概要
池田市	オーナー様	R3年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2021.12	RC造 3階 延1,081.2㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)木野	R3年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2021.12	RC造 11階 延4842.76㎡	賃貸共同住宅
大阪市	オーナー様	R3年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2021.12	S造 7階 延1,061.69㎡	賃貸共同住宅
大阪市	オーナー様	R3年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2021.12	RC造 6階 延 530.68㎡	賃貸共同住宅
大阪市	(株)ブルーム	R3年度建築基準法に基づく 定期調査報告業務	2021.12	SRC造 10階 延 5,439.49㎡	店舗付賃貸共同住宅